




**RASL & SYN**

**a k c i o v á s p o l e č n o s t**



## Stáčečka plechů PBR

- *Robustní pyramidový stáčecí stroj pro stáčení těžších plechů*
- *Pohon na spodní dva válce*
- *Brzda a nouzový spínač vpředu i vzadu stroje*
- *Ruční šroubové nastavení se stupnicí shora stroje*
- *Vrchní stáčecí válec vybaven válečkovým ložiskem pro zlepšení stáčení lehkých materiálů*
- *Dvojitý nožní spínač*

### **MOŽNOST VYBAVENÍ NAVÍC:**

- *Přídavek na stáčení kuželů*
- *Pohon vrchního válce*
- *Speciální šablony a návleky pro ohyb přírub*
- *Elektrické vybavení jiné než standardní*



| MODEL<br>ČÍSLO        | Kapacita |                | Diam. Vrchní/<br>Spodní stáček<br>válec mm | Rychlost<br>stáčení | Motor<br>kW | Velikost |       |       | Váha<br>čistá | Rozměry |       |       | Váha<br>hrubá |
|-----------------------|----------|----------------|--|---------------------|-------------|----------|-------|-------|---------------|---------|-------|-------|---------------|
|                       | Šíře mm  | Tloušťka<br>mm |  |                     |             | Délka    | Šířka | Výška |               | Délka   | Šířka | Výška |               |
| <b>PBR<br/>1250/3</b> | 1290     | 3              | 100/90                                     | 4,25                | 1,5         | 2083     | 1000  | 1310  | 1112          | 2280    | 1050  | 1520  | 1300          |
| <b>PBR<br/>1250/6</b> | 1290     | 6              | 140/127                                    | 4,25                | 1,5         | 2083     | 1000  | 1310  | 1112          | 2280    | 1050  | 1520  | 1300          |
| <b>PBR<br/>2000/4</b> | 2050     | 4              | 152/127                                    | 4,25                | 1,5         | 2840     | 1000  | 1310  | 1372          | 3100    | 1050  | 1520  | 1635          |
| <b>PBR<br/>2500/4</b> | 2550     | 4              | 152/127                                    | 4,25                | 1,5         | 3350     | 1000  | 1310  | 1731          | 3475    | 1050  | 1520  | 2075          |
| <b>PBR<br/>3000/3</b> | 3050     | 3              | 160/127                                    | 4,25                | 1,5         | 3850     | 1000  | 1310  | 2150          | 3980    | 1050  | 1520  | 2500          |



## FRÝDLANTSKÉ STROJÍRNY

**RASL & SYN, a.s.**

Žitavská 905, Frýdlant v Čechách, 464 01

Tel.: +420 482 312 070, +420 482 312 023, e-mail: [odbyt@fs.rasl.cz](mailto:odbyt@fs.rasl.cz), [www.frostroj.cz](http://www.frostroj.cz)